


Datum	Besteller	Auftr.-Schein v.	Bemerkungen
9. 3. 38.	<p>Daimler-Benz Berlin Aktiengesellschaft</p> <p>Ga. Krcs H. G. Berlin O. 36. Pothammerstr. 6.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Annulliert lt. Zettel vom: - 3. MRZ. 1933</p> </div>	38. 1. 38	<p>Typ: <u>5,4 l Komp.</u></p> <p>Motor-Nr.: 169 367 R. B. Wagen-Nr.: 169 254 R. B. 10 24 11/12</p> <p>Karosserie: <u>Fabr. B'</u></p> <p>Karosserie-Nr.: 834 603</p>
11. 4. 38	<p><i>Werkstoffe Metallwerke</i> <i>Kreis: G.</i></p> <p>Berlin - Gharl. Gardinerstr. 17</p>	11. 4. 38	<p>Versand-Vorschriften: <i>Hf. Tind.</i> 21. <i>Hf. Tind.</i> 21; Hf. Handmischer 10. DEZ. 1937 <i>imperial</i> -4. DEZ. 1937 <i>Ophe Berlin</i> -4. DEZ. 1937 <i>Prater Berlin</i> 20. DEZ.</p> <p>Bemerkungen:</p> <p>Karosserie v. Sindelfg. n. Ut. abgeliefert nach: <i>Sind.</i> am: 28. JUN. 1937 <i>Sind.</i> 24. JUL. 1937 <i>Berlin.</i> 18. DEZ. 1937</p> <p>Typenbescheinigung Nr. <i>104625</i> v. - 3. DEZ. bzw. Kraftfahrzeugbrief: <i>2070125</i></p> <p>Papiere:  3.</p>

**MERCEDES-BENZ KOMPRESSORWAGEN
R. WAGNER LANDSHUT**

RESTAURIERUNG - REPARATUR - ERSATZTEILE



Wagner Automobil-Restauration GmbH & Co. KG • Siemensstraße 17 • 84030 Landshut



Rechnung

Kundennr. 10206

Rechnungsnr.: 20220303041

Datum: 03.03.2022

Leistungsdatum: März 2022

Kontakt: Rolf Wagner

Jürgen Briller

email: 540K.Mercedes@gmail.com

Tel.: +49 (871) 430794-20

Mobil: -21

Fax: -29

**Service- und Reparaturarbeiten Mercedes-Benz 540K Cabriolet B
Wagen-Nr. 169367 // Tacho-Stand: 00.916 km**

Arbeitsbeschreibung:

- Motoröl erneuert, Ölfilter gereinigt
- Bremsflüssigkeit erneuert
- Thermostatgehäuse aus-/eingebaut, erneuert und abgedichtet
- Kühlwasserschläuche erneuert
- Wasserpumpe aus-/eingebaut, instandgesetzt und abgedichtet, Gehäuse im Tausch erneuert
- Kühllflüssigkeit erneuert, Haubenhalter befestigt
- Ventilspiel überprüft, Ventildeckeldichtung erneuert
- Siebfilter an beiden Schaugläsern ergänzt, Kraftstoffvorfilter erneuert
- Getriebeöle erneuert
- Batterie erneuert, Batteriehalter ergänzt
- Zündkerzen erneuert, Zündanlage überprüft
- Anlasser instandgesetzt und eingebaut
- Gestängeventil aus-/eingebaut, überholt und abgedichtet
- Drehzahlmesserantrieb aus-/eingebaut und instandgesetzt
- Bremskraftverstärker aus-/eingebaut und instandgesetzt
- Vergaser aus-/eingebaut, zerlegt, gereinigt, abgedichtet und eingestellt
- Innenspiegel erneuert
- Glaskörper der linken Rückleuchte ergänzt
- Fahrzeug betankt, Probefahrt durchgeführt
- Fahrzeugreinigung durchgeführt

Wagner Automobil-Restauration GmbH & Co. KG

Siemensstraße 17 D-84030 Landshut Telefon +49 871 430794-20 & -21 Fax +49 871 430794-29 rolf.wagner@wagner-grundstueck.de

Bank: Sparkasse Landshut - IBAN DE73 7435 0000 0020 5380 73 - BIC/SWIFT BYLADEM1LAH

Sitz Landshut - Amtsgericht Landshut HRA11120 - Steuernummer 132/173/06854 - USt-IdNr. DE300931087

Komplementärin: Wagner Komplementär GmbH - Sitz Landshut - Amtsgericht Landshut HRB4111 - Geschäftsführer Hella Wagner

DET

DAIMLERCHRYSLER

EINGEGANGEN

11. JULI 2005

DaimlerChrysler AG · 70546 Stuttgart

E. Thiesen KG
Mittelweg 46
20149 Hamburg

Rechnung/Invoice/
Facture/Factura

Beleg-Nr./Document No./
N° du document/Núm. de comprobante

1960566271 1 / 1

Datum, Abteilung/Date, department/
Date, service/Fecha, departamento

05.07.2005 T120

Kunden-Kto.-Nr./Customer Account No./
N° compte client/Núm. cuenta cliente

29340500

Unsere Auftrags-Nr./Our Order No./
Notre N° de commande/Nuestro núm. de pedido

0596118772

Unsere Lieferschein-Nr./Our Delivery Note No./
Notre N° de bon de livraison/Nuestro no. del talón de entrega

Versandart/Mode of Shipment/
Mode de livraison/Modo de entrega

ab Werk

Lieferdatum/Delivery date/
Date de livraison/Fecha de entrega

Fahrzeug-Ident-Nr./VIN/
VIN/Núm. ident. vehículo

Motor-Nr./Engine No./
N° de moteur/Motor núm.

Versand über/Delivery via/
Livraison par/Suministro por
Kurierdienst

Bezeichnung	Menge/Mengeneinheit/E-preis	Wert/EUR
118772 Q2402703 Ursprungsland: DE RG: 87 Liefer-/Leistungsdatum: 15.02.2005	ZYLINDERKOPF 500K/540K 1,00 ST 9.944,63	9.944,63
118772 TRANSPORT 1 Liefer-/Leistungsdatum: 15.02.2005	zzgl.16% Mwst. 1,00 ST 25,00	25,00
Summe		9.969,63
Umsatzsteuer	16,00 % aus 9.969,63	1.595,14
Endbetrag	EUR	11.564,77

Zahlbar sofort ohne Abzug
Bitte geben Sie bei Bezahlung folgende Nummer an: 1960566271

Bei Rückfragen:
Bettina Schuele 0049 711 17 84071

BEZAHLT
15. JULI 2005



296
296

AUTOMÓVEL <input checked="" type="checkbox"/> LIGEIRO <input checked="" type="checkbox"/> PESADO <input type="checkbox"/> PASSAGEIROS <input checked="" type="checkbox"/> MERCADORIAS <input type="checkbox"/> MISTO <input type="checkbox"/>		MOTOCICLO <input type="checkbox"/> SIMPLES <input type="checkbox"/> C/CARRO <input type="checkbox"/>	
1	MATRÍCULA <u>HH-VM 995</u>	2	ANO <u>1937</u> DATA <u>1/1</u>
3	MARCA <u>MERCEDES BENZ</u>	4	MODELO OU TIPO <u>540 K</u>
5	N.º DE QUADRO <u>169 367</u>	6	N.º DO MOTOR <u>10124013.9</u>
7	N.º DE CILINDROS <u>8</u>	8	CILINDRADA <u>5401 CC</u>
9	COMBUSTÍVEL <u>GALOLINA</u>	10	TIPO DE CAIXA <u>ABENME/SLOBENT^e</u>
11	PNEUMÁTICOS <u>6.50/700-17</u>	12	LOTAÇÃO <u>5</u>
13	COR <u>CINZENTO OUTRA</u>	14	PESO BRUTO _____ KG.
15	TARA <u>2.400</u> KG.		

A SÓCIO / PROPRIETÁRIO

NOME JOSE MIGUEL RODRIGUES, L^{da}

MORADA ZONA IND. MAIA, I, SECÇÃO VII, L.º 211
4475-132 GEMUNDE

TELEFONE _____ RECEBIMENTOS _____

SISTEMAS / COMPONENTES

1. TRAVÕES	4. LUZES E EQUIPAMENTO ELÉCTRICO	6. QUADRO, ACESSÓRIOS E CARROÇARIA
1. DE SERVIÇO - Estado mecânico <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	1. MÁX. E MÉDIOS - Estado e func. <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	1. QUADRO E ACESSÓRIOS - Estado Geral <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
2. " - Eficiência <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	2. " - Comutação <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	2. " - Tubo escape / Silenciador <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
3. DE ESTACION. - Estado mecânico <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	3. LUZES DE PRESENÇA - Estado / func. <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	3. " - Reservat. / canaliz. combustivel <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
4. " - Eficiência <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	4. LUZES DE TRAVAGEM - Estado / func. <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	4. " Roda reserva <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
5. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	5. LUZES IND. MUD. DIR. - Estado / func. <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	5. CARROÇARIA - Estado geral <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
	6. " - Comutação <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	6. " - Fixação <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
2. DIRECÇÃO	7. LUZES DE MAR. ATRÁS - Estado / func. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	7. " - Portas e fechos <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
1. Estado mecânico <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	8. ILUM. DA CHAPA DE MATRÍCULA <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	8. " - Pavimento <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
2. Folgas <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	9. INSTALAÇÃO ELÉCTRICA <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	9. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
3. Alinhamento <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	10. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	7. EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	5. EIXOS, RODAS, PNEUS, SUSPENÇÃO	1. CINTOS DE SEGURANÇA <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
	1. EIXOS <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	2. EXTINTORES <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
3. VISIBILIDADE	2. ROLAMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	3. TRIÂNGULOS PRÉ-SINALIZAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
1. Estado dos vidros <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	3. RODAS <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	4. AVISADOR SONORO <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
2. Retrovisores <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	4. PNEUS <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	5. INDICADOR DE VELOCIDADE <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
3. Limpa-Pára-brisas <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	5. SUSPENÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	6. AMPERÍMETRO/ VOLTÍMETRO <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
4. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	6. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	7. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

Total de deficiências do tipo 2 0 0

Total de deficiências do tipo 3 0 0

1. Sem deficiências.
2. Deficiências de pouca importância, não afectando as condições de segurança do veículo.
3. Deficiência que ponha em risco as condições de segurança activa e passiva do veículo e que implique reparação imediata.

Observações DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,290

Local da Vistoria Maia Data 19.11.06 O(s) Técnicos 1/1

RESULTADO

APROVADO REPROVADO

Data 19.11.06 Local Maia
A Comissão Técnica [assinatura]